?

System > Ereignisse

Hier sehen Sie alle Aktivitäten in Ihrem Heimnetz als Ereignismeldung. Für weitere Informationen zu einem Ereignis klicken Sie auf die Ereignismeldung.

Alle | Telefonie | Internetverbindung | USB-Gerä >

Datum	Uhrzeit	Ereignis
14.08.25	21:25:14	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.108.
14.08.25	21:24:42	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.08.25	21:24:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.08.25	21:23:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.08.25	21:23:21	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
14.08.25	21:23:19	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.08.25	21:23:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 98999/42460 kbit/s).
14.08.25	21:21:50	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.08.25	21:21:32	Internetverbindung wurde getrennt.
14.08.25	21:21:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.08.25	21:21:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.08.25	21:16:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d1:6f18:4a00::/56
14.08.25	21:08:53	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d1:6f18:4a00:8cc1:1bb5:17d9:6fdb.

14.08.25	21:01:42	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 4500 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 3544 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 3074 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 500 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 88 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 53 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 3074 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:41	Freigabe für Port 53 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:39	Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.
14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 4500 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 3544 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 3074 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 500 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 88 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 53 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 3074 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 80 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.

14.08.25	21:01:38	Freigabe für Port 53 auf 2003:d1:6f18:4a00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	21:01:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:6f18:4a00::/56
14.08.25	21:01:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:6fff:1862:7642:7fff:fe2e:5fa0
14.08.25	21:01:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.213.211.194, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.27, Breitband-PoP: KIEJ02
14.08.25	21:01:07	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 14.08.25 21:00:33]
14.08.25	21:00:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 103600/40355 kbit/s).
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 4500 auf 2003:d1:6f18:3b00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 80 auf 2003:d1:6f18:3b00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 3074 auf 2003:d1:6f18:3b00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 3544 auf 2003:d1:6f18:3b00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 88 auf 2003:d1:6f18:3b00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 3074 auf 2003:d1:6f18:3b00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 53 auf 2003:d1:6f18:3b00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) entfernt. [2 Meldungen seit 14.08.25 21:00:25]
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 500 auf 2003:d1:6f18:3b00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 3544 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 3074 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 88 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.

14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 4500 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 3074 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 53 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 500 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.
14.08.25	21:00:25	Freigabe für Port 53 auf 192.168.178.39 (XBOX) entfernt.
14.08.25	20:59:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.08.25	20:56:40	Es wurde eine Änderung an den "DNS over TLS (DoT)" Einstellungen vorgenommen. Diese Änderung erfolgte von Ihrem Heimnetzgerät iPhone-von-Daniel (IP-Adresse: 2003:d1:6f18:3b00:3caf:c047:a5e7:68ee).
14.08.25	20:56:15	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
14.08.25	20:55:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.08.25	20:55:25	Internetverbindung wurde getrennt.
14.08.25	20:55:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.08.25	20:55:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.08.25	20:55:22	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d1:6f18:3b00:3caf:c047:a5e7:68ee.
14.08.25	20:53:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:6f18:3b00::/56
14.08.25	20:53:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:6fff:1853:7642:7fff:fe2e:5fa0
14.08.25	20:53:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.213.222.76, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.27, Breitband-PoP: KIEJ02

14.08.25	20:52:30	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 14.08.25 20:51:56]
14.08.25	20:51:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 132108/41605 kbit/s).
14.08.25	20:50:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.08.25	20:50:05	Internetverbindung wurde getrennt.
14.08.25	20:50:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.08.25	20:50:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.08.25	20:15:46	Es wurde ein Fehlerbericht versendet
14.08.25	20:14:53	Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
14.08.25	20:14:48	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
14.08.25	20:14:46	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2a00:dcc0:dead:a5b2::123.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 4500 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 3544 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 3074 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 500 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 53 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 3074 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 53 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:45	Freigabe für Port 88 auf 192.168.178.39 (XBOX) hinzugefügt.

14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 4500 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 3544 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 3074 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 500 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 88 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 53 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 3074 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 80 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	Freigabe für Port 53 auf 2003:d1:6f17:ed00:d0fb:59e1:dd34:c195 (XBOX) hinzugefügt.
14.08.25	20:14:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:6f17:ed00::/56
14.08.25	20:14:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:6fff:1804:7642:7fff:fe2e:5fa0
14.08.25	20:14:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.3.153.175, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.27, Breitband-PoP: KIEJ02
14.08.25	20:14:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 14.08.25 20:13:39]
14.08.25	20:13:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 130030/40950 kbit/s).
14.08.25	20:13:22	Netzwerkgerät Name: PC-E2-00-5A-96-E6-95, MAC: E2:00:5A:96:E6:95 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
14.08.25	20:13:06	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.109.
14.08.25	20:12:28	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.109 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.109 beendet. [3 Meldungen seit 14.08.25 20:12:25]

14.08.25	20:12:14	Temporärer Kanalwechsel auf Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz), bis die Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. Radar) auf der eingestellten Frequenz 5.260 GHz abgeschlossen ist (Zero Wait DFS).
14.08.25	20:12:09	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Zusätzliche WLAN-Informationen

An- und Abmeldungen protokollieren

inaktiv

Wenn die Protokollierung von An- und Abmeldungen deaktiviert ist, dann werden auch keine Informationen zu An- und Abmeldungen am WLAN-Gastzugang versendet.