



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
30.10.26	19:08:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:170a:d00::/56
30.10.26	19:08:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:a5e:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	19:08:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.81.223, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06
30.10.26	19:08:04	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.10.26	19:07:57	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21335/20000 kbit/s).
30.10.26	19:05:04	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	19:04:52	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	19:04:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	19:04:50	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	19:00:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1709:ec00::/56
30.10.26	19:00:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:a2b:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	19:00:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.81.178, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06
30.10.26	19:00:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 20161/19999 kbit/s).
30.10.26	18:57:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	18:57:12	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	18:57:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	18:57:11	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	18:50:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1709:d200::/56
30.10.26	18:50:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:9f6:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	18:50:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.81.142, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06
30.10.26	18:50:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 19900/19999 kbit/s).
30.10.26	18:48:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	18:47:49	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	18:47:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	18:47:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	18:47:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1709:c500::/56
30.10.26	18:47:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:9e9:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	18:47:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.81.114, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06
30.10.26	18:47:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 20831/19999 kbit/s).



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
30.10.26	18:44:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	18:43:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	18:43:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21185/19999 kbit/s).
30.10.26	18:40:54	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	18:40:40	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	18:40:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.10.26	18:40:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 20835/19999 kbit/s).
30.10.26	18:37:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	18:37:23	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	18:37:23	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	18:37:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	18:25:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1709:8c00::/56
30.10.26	18:25:23	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:9bf:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	18:25:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.81.12, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06
30.10.26	18:25:19	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17202/19182 kbit/s).
30.10.26	18:22:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	18:22:14	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	18:22:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	18:22:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	18:09:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1709:4e00::/56
30.10.26	18:09:24	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:976:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	18:09:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.82.163, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06
30.10.26	18:09:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17853/19942 kbit/s).
30.10.26	18:06:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	18:06:05	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	18:06:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	18:06:03	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	17:53:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1708:fd00::/56
30.10.26	17:53:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:921:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	17:53:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.82.43, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
30.10.26	17:53:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15498/19710 kbit/s).
30.10.26	17:50:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 30.10.26 17:45:32]
30.10.26	17:45:15	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	17:45:09	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.10.26	17:45:02	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 16548/19796 kbit/s).
30.10.26	17:42:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	17:41:55	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	17:41:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	17:41:53	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	17:34:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1708:cb00::/56
30.10.26	17:34:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:8f0:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	17:34:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.83.209, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06
30.10.26	17:33:43	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.10.26	17:33:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 20119/19999 kbit/s).
30.10.26	17:30:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	17:29:13	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	17:29:13	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	17:29:11	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	17:23:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1708:9300::/56
30.10.26	17:23:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:8bb:27a:a4ff:fe0d:71b4
30.10.26	17:23:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.218.83.117, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.241.181, Breitband-PoP: BONJ06
30.10.26	17:23:28	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17364/19998 kbit/s).
30.10.26	17:20:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.26	17:20:24	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.26	17:20:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.26	17:20:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.26	11:02:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:1704:f00::/56
30.10.26	10:47:40	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
30.10.26	10:47:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:1704:f00::/56
30.10.26	10:47:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:17ff:43b:27a:a4ff:fe0d:71b4