

Alle

- | | | |
|----------|----------|---|
| 13.03.22 | 22:14:08 | Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.34. [2 Meldungen seit 13.03.22 22:00:27] |
| 13.03.22 | 21:47:08 | An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 16908 kbit/s. |
| 13.03.22 | 21:45:03 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.155.51.90, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00 |
| 13.03.22 | 21:45:02 | WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |
| 13.03.22 | 21:45:00 | WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |
| 13.03.22 | 21:44:53 | PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. |
| 13.03.22 | 21:44:45 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s). |
| 13.03.22 | 21:44:42 | WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |
| 13.03.22 | 21:44:39 | WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |
| 13.03.22 | 21:44:21 | WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |
| 13.03.22 | 21:44:19 | WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |
| 13.03.22 | 21:44:01 | WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |
| 13.03.22 | 21:43:59 | WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |
| 13.03.22 | 21:43:43 | WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F. |

13.03.22 21:43:41 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

13.03.22 21:43:23 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

13.03.22 21:43:21 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

13.03.22 21:43:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

13.03.22 21:43:01 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

13.03.22 21:42:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

13.03.22 21:42:43 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

13.03.22 21:42:41 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

13.03.22	21:42:23	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
13.03.22	21:42:22	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
13.03.22	21:41:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.03.22	21:41:41	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.22	21:41:40	Internetverbindung wurde getrennt.
13.03.22	21:41:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.03.22	20:30:42	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62.
13.03.22	20:13:51	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62.
13.03.22	19:41:41	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
13.03.22	19:16:45	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
13.03.22	17:50:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
13.03.22	17:48:48	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
13.03.22	14:13:09	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
13.03.22	14:10:39	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
13.03.22	13:44:26	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Google-Home-Mini, IP 192.168.178.23, MAC E4:F0:42:4D:EA:61.
13.03.22	13:44:06	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Mini, IP 192.168.178.23, MAC E4:F0:42:4D:EA:61.
13.03.22	13:16:46	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
13.03.22	13:16:44	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
13.03.22	13:16:42	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
13.03.22	13:16:42	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-

13.03.22	13:10:42	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
13.03.22	13:16:34	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
13.03.22	13:05:51	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
13.03.22	08:39:50	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
13.03.22	04:24:25	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Google-Home-Mini, IP 192.168.178.44, MAC B0:2A:43:77:83:ED.
13.03.22	04:24:06	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Mini, IP 192.168.178.44, MAC B0:2A:43:77:83:ED.
13.03.22	03:59:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.141.50.242, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
13.03.22	03:59:36	Internetverbindung wurde getrennt.
13.03.22	03:59:36	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
13.03.22	03:58:59	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Google-Home-Mini, IP 192.168.178.47, MAC 20:DF:B9:80:91:19.
13.03.22	03:58:51	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
13.03.22	03:58:49	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

13.03.22	03:58:40	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Mini, IP 192.168.178.47, MAC 20:DF:B9:80:91:19.
13.03.22	02:30:34	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Chromecast-Audio, IP 192.168.178.24, MAC 54:60:09:F4:F8:92.
13.03.22	02:30:15	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Chromecast-Audio, IP 192.168.178.24, MAC 54:60:09:F4:F8:92.
13.03.22	02:19:26	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Google-Home-Max, IP 192.168.178.56, MAC D8:6C:63:42:DE:C5.
13.03.22	02:19:26	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Max, IP 192.168.178.56, MAC D8:6C:63:42:DE:C5.
13.03.22	02:19:00	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Max, IP 192.168.178.56, MAC D8:6C:63:42:DE:C5.
12.03.22	23:17:53	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
12.03.22	21:08:49	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 16183 kbit/s.
12.03.22	21:06:30	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) hinzugefügt.
12.03.22	21:06:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.155.55.65, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
12.03.22	21:06:25	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
12.03.22	21:06:21	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:06:19	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:06:19	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Samsung-Galaxy, IP 192.168.178.26, MAC 84:38:38:72:B1:A3.
12.03.22	21:06:01	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:05:59	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22	21:05:46	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) entfernt.
12.03.22	21:05:45	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Samsung-Galaxy, IP 192.168.178.26, MAC 84:38:38:72:B1:A3.
12.03.22	21:05:41	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:05:39	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:05:21	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:05:19	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:05:01	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:04:59	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:04:43	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:04:41	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:04:35	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.22	21:04:23	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:04:20	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22	21:03:41	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:03:39	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:03:27	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Samsung-Galaxy, IP 192.168.178.26, MAC 84:38:38:72:B1:A3.
12.03.22	21:03:21	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:03:19	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:03:15	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Samsung-Galaxy, IP 192.168.178.26, MAC 84:38:38:72:B1:A3.
12.03.22	21:03:01	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:02:59	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:02:41	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:02:40	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:02:21	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:02:20	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:02:01	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:02:00	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:01:21	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:01:20	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:01:01	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	21:01:00	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

.....

12.03.22	20:59:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.03.22	20:59:47	Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.22	20:59:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.03.22	20:40:24	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62.
12.03.22	20:13:57	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
12.03.22	20:09:14	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62.
12.03.22	20:09:14	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62.
12.03.22	20:06:05	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62.
12.03.22	19:42:13	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:42:11	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:42:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:41:59	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
12.03.22	19:35:32	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22	19:12:56	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 17281 kbit/s.
12.03.22	19:10:47	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:10:47	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:10:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.155.60.25, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
12.03.22	19:10:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
12.03.22	19:10:21	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:10:20	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:10:01	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:10:00	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:09:41	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:09:39	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:09:21	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:09:19	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:09:01	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:09:00	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:08:30	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.22	19:08:10	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22	19:08:19	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:08:18	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:07:59	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:07:58	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:07:41	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:07:40	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:07:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:07:19	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:07:00	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:06:58	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:06:40	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:06:38	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	19:06:06	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.03.22	19:05:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.03.22	19:05:47	Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.22	19:05:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.03.22	19:04:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Tabbi, IP 192.168.178.71, MAC 54:21:9D:7B:E2:EA.
12.03.22	19:00:25	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Tabbi, IP 192.168.178.71, MAC 54:21:9D:7B:E2:EA.
12.03.22	17:45:43	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
12.03.22	17:45:20	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
12.03.22	17:34:35	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.79.
12.03.22	17:34:21	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.79 gescheitert (falsches Kennwort).
12.03.22	15:32:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
12.03.22	15:31:36	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
12.03.22	09:56:14	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
12.03.22	09:56:10	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
12.03.22	09:05:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
12.03.22	07:23:28	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
12.03.22	07:23:14	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.79.
12.03.22	07:19:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
12.03.22	04:56:17	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Google-Home-Mini, IP 192.168.178.44, MAC B0:2A:43:77:83:ED.
12.03.22	04:56:17	WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: B0:2A:43:77:83:ED.

- 12.03.22 04:55:56 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Mini, IP 192.168.178.44, MAC B0:2A:43:77:83:ED.
- 12.03.22 04:23:42 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 17831 kbit/s.
- 12.03.22 04:21:38 Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) hinzugefügt.
- 12.03.22 04:21:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:21:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.216.108.16, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
- 12.03.22 04:21:35 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:21:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 12.03.22 04:21:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
- 12.03.22 04:21:18 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:21:18 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22	04:20:58	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:20:56	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:20:38	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:20:37	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:20:29	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) entfernt.
12.03.22	04:20:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:20:17	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:19:58	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:19:57	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:19:38	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:19:37	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:19:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.22	04:19:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:19:17	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:18:58	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:18:57	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:18:38	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:18:37	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	04:18:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-

58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

- 12.03.22 04:18:17 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:18:00 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:17:57 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:17:18 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:17:17 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:17:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 12.03.22 04:16:58 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:16:57 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:16:38 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:16:37 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:16:18 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 04:16:17 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 04:15:58 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 04:15:57 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 04:15:38 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 04:15:37 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 04:15:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.03.22 04:14:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.03.22 04:14:47 Internetverbindung wurde getrennt.

12.03.22 04:14:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.03.22 03:58:53 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 03:58:53 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 03:48:09 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Google-Home-Max, IP 192.168.178.56, MAC D8:6C:63:42:DE:C5.

12.03.22 03:47:42 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Max, IP 192.168.178.56, MAC D8:6C:63:42:DE:C5.

12.03.22 03:27:19 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Google-Home-Mini, IP 192.168.178.47, MAC 20:DF:B9:80:91:19.

12.03.22 03:26:57 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Mini, IP 192.168.178.47, MAC 20:DF:B9:80:91:19.

12.03.22 03:14:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.141.50.124, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00

12.03.22 03:14:47 Internetverbindung wurde getrennt.

12.03.22 03:14:47 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.

12.03.22 02:44:05 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Google-Home-Mini, IP 192.168.178.23, MAC E4:F0:42:4D:EA:61.

12.03.22 02:43:44 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Google-Home-Mini, IP 192.168.178.23, MAC E4:F0:42:4D:EA:61.

- 12.03.22 02:32:19 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Chromecast-Audio, IP 192.168.178.24, MAC 54:60:09:F4:F8:92.
- 12.03.22 02:32:16 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 54:60:09:F4:F8:92.
- 12.03.22 02:31:56 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Chromecast-Audio, IP 192.168.178.24, MAC 54:60:09:F4:F8:92.
- 12.03.22 02:23:46 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 17876 kbit/s.
- 12.03.22 02:21:43 Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) hinzugefügt.
- 12.03.22 02:21:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.141.48.154, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
- 12.03.22 02:21:40 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 02:21:38 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 12.03.22 02:21:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

12.03.22	02:21:26	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) entfernt.
12.03.22	02:21:23	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
12.03.22	02:21:22	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:21:17	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:20:59	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:20:58	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:20:41	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:20:40	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:20:21	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:20:20	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:19:39	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:19:38	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:19:31	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.22	02:19:19	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:19:18	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:18:59	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:18:58	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:18:40	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:18:39	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58,

IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22	02:18:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:18:19	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:18:00	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:17:58	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:17:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.22	02:17:19	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:17:18	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:16:59	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:16:58	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:16:23	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.22	02:16:08	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.03.22	02:16:07	Internetverbindung wurde getrennt.

12.03.22	02:16:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.03.22	02:12:05	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 18769 kbit/s.
12.03.22	02:09:47	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) hinzugefügt.
12.03.22	02:09:45	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.141.57.15, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
12.03.22	02:09:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
12.03.22	02:09:37	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:09:36	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:09:17	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:09:16	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) entfernt.
12.03.22	02:09:16	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:08:57	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:08:56	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:08:38	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:08:37	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:08:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:08:17	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:07:49	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.03.22	02:07:38	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:07:35	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:07:16	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:07:15	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:06:56	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:06:55	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:06:38	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:06:35	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:06:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:06:17	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:05:58	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:05:56	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22	02:05:39	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.22	02:05:37	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:05:36	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:05:17	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:05:16	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:04:58	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:04:56	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:04:11	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.03.22	02:04:10	Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.22	02:04:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.03.22	02:04:00	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 17610 kbit/s.
12.03.22	02:01:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.141.61.247, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
12.03.22	02:01:49	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:01:47	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:01:43	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.22	02:01:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
12.03.22	02:01:08	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
12.03.22	02:01:07	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 02:00:26 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 02:00:24 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 01:59:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.03.22 01:59:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.03.22 01:59:23 Internetverbindung wurde getrennt.

12.03.22 01:59:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.03.22 01:47:39 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.

12.03.22 01:41:02 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 01:40:10 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

12.03.22 01:32:20 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.

12.03.22 01:26:43 WLAN-Gerät wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht, Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62. (#0104).

11.03.22	23:40:18	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 17850 kbit/s.
11.03.22	23:38:03	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:38:01	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:38:01	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) hinzugefügt.
11.03.22	23:37:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.155.51.50, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
11.03.22	23:37:58	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
11.03.22	23:37:55	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
11.03.22	23:37:54	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
11.03.22	23:37:43	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:37:41	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:37:24	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:37:22	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:37:03	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:37:03	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:36:59	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:36:48	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

11.03.22	23:36:43	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:36:36	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) entfernt.
11.03.22	23:36:22	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:36:20	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:36:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.03.22	23:36:00	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:35:58	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:35:43	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:35:39	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:35:36	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:35:23	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:35:14	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:34:56	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

11.03.22	23:34:51	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:34:48	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:34:32	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:34:30	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:34:16	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:34:10	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:33:52	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.03.22	23:33:50	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:33:48	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:33:33	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:33:24	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:33:21	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
11.03.22	23:33:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
11.03.22	23:33:06	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:33:02	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
11.03.22	23:32:57	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:32:41	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:32:41	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

11.03.22	23:32:38	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:32:22	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:32:21	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.34.
11.03.22	23:32:16	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	23:31:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.03.22	23:31:21	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.03.22	23:31:20	Internetverbindung wurde getrennt.
11.03.22	23:31:15	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.03.22	22:26:23	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62.
11.03.22	21:35:54	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Samsung-Galaxy, IP 192.168.178.26, MAC 84:38:38:72:B1:A3.
11.03.22	21:22:05	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Samsung-Galaxy, IP 192.168.178.26, MAC 84:38:38:72:B1:A3.
11.03.22	21:18:51	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
11.03.22	21:17:26	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.

11.03.22	21:17:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
11.03.22	21:17:09	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 17224 kbit/s.
11.03.22	21:17:00	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
11.03.22	21:16:16	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
11.03.22	21:16:14	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:16:12	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:16:10	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:16:02	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Pixel-4a, IP 192.168.178.73, MAC F8:1A:2B:DE:7C:0F.
11.03.22	21:15:05	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) hinzugefügt.
11.03.22	21:15:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.141.60.120, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
11.03.22	21:15:03	Freigabe für Port 25565 auf 192.168.178.37 (Basti-PC) entfernt.
11.03.22	21:14:53	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.03.22	21:14:51	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:14:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
11.03.22	21:14:36	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:14:34	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:14:16	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

- 11.03.22 21:14:14 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:13:56 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:13:54 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:13:36 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:13:34 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:13:16 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:13:14 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:12:56 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:12:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 11.03.22 21:12:55 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:12:36 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
- 11.03.22 21:12:34 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

11.03.22	21:12:16	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:12:14	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:11:58	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:11:54	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:11:37	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:11:34	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:11:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:11:16	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:10:58	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:10:56	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:10:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.03.22	21:10:39	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:10:38	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:10:34	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:10:15	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:10:12	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:09:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.03.22	21:09:36	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.34.
11.03.22	21:09:19	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

11.03.22	21:09:18	Internetverbindung wurde getrennt.
11.03.22	21:09:14	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.03.22	21:08:58	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 16358 kbit/s.
11.03.22	21:06:52	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:06:41	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:06:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.155.56.69, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.241.68, Breitband-PoP: SWBJ00
11.03.22	21:06:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34998/12736 kbit/s).
11.03.22	21:06:24	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:06:22	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:06:04	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.

11.03.22	21:06:03	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:05:46	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:05:45	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:05:42	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:05:24	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:05:21	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:05:02	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:04:59	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:04:47	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.34.
11.03.22	21:04:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.03.22	21:04:40	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:04:38	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:04:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:04:18	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-58, IP 192.168.178.58, MAC 50:EC:50:1C:10:4F.
11.03.22	21:04:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
11.03.22	21:04:13	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Maten, IP 192.168.178.79, MAC 4A:2B:D8:35:6D:0A.
11.03.22	21:03:35	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.03.22	21:03:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.03.22	21:03:14	Internetverbindung wurde getrennt.
11.03.22	21:03:10	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)

11.03.22	21:03:10	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
11.03.22	20:19:09	WLAN-Gerät wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht, Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62. (#0104).
11.03.22	20:09:09	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
11.03.22	20:01:37	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.79.
11.03.22	19:54:23	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Chromecast, IP 192.168.178.36, MAC B0:2A:43:56:75:62.
11.03.22	19:28:24	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.79.