



## Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
29.01.26	18:09:45	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d0:d705:200:25a1:e43f:f2f4:4994.
29.01.26	17:50:40	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116-128 (Frequenz 5.580-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
29.01.26	17:21:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d0:d705:200::/56
29.01.26	17:06:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d705:200::/56
29.01.26	17:06:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:546:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	17:06:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.142.136.232, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	17:05:49	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	17:05:49	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	17:05:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	16:54:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d704:d700::/56
29.01.26	16:54:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:51a:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	16:54:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.142.136.89, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	16:54:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	16:54:28	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	16:54:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	16:44:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d704:bc00::/56
29.01.26	16:44:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:4f2:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	16:44:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.142.137.161, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	16:43:48	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.26	16:43:42	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 114014/39313 kbit/s).
29.01.26	16:42:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.26	16:40:57	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	16:40:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	16:40:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.26	16:30:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d704:8c00::/56
29.01.26	16:30:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:4d0:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	16:30:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.142.138.177, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	16:30:33	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116799/40436 kbit/s).
29.01.26	16:29:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.26	16:29:15	Internetverbindung wurde getrennt.



## Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
29.01.26	16:29:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	16:29:14	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.26	15:03:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d0:d703:c600::/56
29.01.26	14:48:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d703:c600::/56
29.01.26	14:48:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:3f6:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	14:48:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.142.143.231, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	14:48:24	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.26	14:48:10	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	14:48:10	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	14:48:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	14:37:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d703:9800::/56
29.01.26	14:37:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:3d7:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	14:37:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.142.143.54, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	14:37:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	14:37:44	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	14:37:44	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	14:35:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d703:8700::/56
29.01.26	14:35:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:3c9:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	14:35:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.231.48.236, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	14:35:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	14:35:44	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	14:35:44	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	14:20:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d703:4100::/56
29.01.26	14:20:23	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:379:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	14:20:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.231.49.242, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	14:20:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	14:20:12	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	14:20:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	14:13:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d703:3400::/56
29.01.26	14:13:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:36d:8223:95ff:fe7b:dcd9



## Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
29.01.26	14:13:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.231.49.148, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	14:13:18	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	14:13:18	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	14:13:18	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	14:07:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d703:2200::/56
29.01.26	14:07:23	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:348:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	14:07:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.231.49.35, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	14:07:11	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	14:07:11	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	14:07:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	14:05:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d703:1a00::/56
29.01.26	14:05:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:343:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	14:05:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.231.50.221, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	14:05:31	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.26	14:05:31	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	14:05:31	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	13:49:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d0:d702:e800::/56
29.01.26	13:34:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d702:e800::/56
29.01.26	13:33:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:312:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	13:33:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.231.51.193, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	13:33:28	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.26	13:33:22	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116799/41057 kbit/s).
29.01.26	13:32:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.26	13:32:03	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	13:32:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	13:32:03	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.26	13:04:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d0:d702:5800::/56
29.01.26	12:49:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d702:5800::/56
29.01.26	12:49:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:262:8223:95ff:fe7b:dcd9
29.01.26	12:49:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.231.53.74, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00



## Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
29.01.26	12:49:33	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 108251/40791 kbit/s).
29.01.26	12:48:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.26	12:48:13	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.26	12:48:13	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.26	12:48:13	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.26	11:50:32	5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 100-112 (Frequenz 5.500-5.560 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
29.01.26	06:06:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d0:d727:8400::/56
29.01.26	05:51:34	Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
29.01.26	05:51:29	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2a02:6bf:f000:1:1::1.
29.01.26	05:51:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d0:d727:8400::/56
29.01.26	05:51:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d0:d7ff:2765:8223:95ff:fe7b:cdd9
29.01.26	05:51:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.47.248, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.51, Breitband-PoP: LEMJ00
29.01.26	05:51:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116799/41012 kbit/s).
29.01.26	05:50:33	5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52-64 (Frequenz 5.260-5.320 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar). [2 Meldungen seit 29.01.26 05:50:22]
29.01.26	05:50:04	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).