

## FRITZ!Box 7330

### System > Ereignisse

#### Internetverbindung

27.06.16 11:00:22 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 11:00:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
27.06.16 10:59:48 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 10:59:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12423/1167 kbit/s).  
27.06.16 10:59:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 10:59:11 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 10:59:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 10:51:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
87.146.194.165, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 10:50:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12359/1167 kbit/s).  
27.06.16 10:50:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 10:50:00 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 10:49:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 10:49:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.44.170, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 10:49:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9211/1027 kbit/s).  
27.06.16 10:43:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 10:43:07 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 10:43:02 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 10:39:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.209.77,  
DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway:  
217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 10:38:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10762/759 kbit/s).  
27.06.16 10:37:50 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 10:37:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
27.06.16 10:37:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 10:37:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12040/1111 kbit/s).  
27.06.16 10:36:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 10:36:40 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 10:36:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 10:36:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.48.147, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 10:35:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12359/1167 kbit/s).  
27.06.16 10:35:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 10:35:23 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 10:33:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11912/751 kbit/s).

27.06.16 10:32:49 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 10:32:49 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 10:32:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 10:31:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.212.1, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 10:31:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11273/1047 kbit/s).

27.06.16 10:31:14 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 10:31:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 10:30:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 10:30:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9020/743 kbit/s).

27.06.16 10:30:03 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 10:30:03 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 10:29:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 10:23:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.207.13, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 10:23:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 7199/915 kbit/s).

27.06.16 10:22:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 10:22:59 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 10:22:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 10:21:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.219.131, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 10:20:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 10:20:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11305/1120 kbit/s).

27.06.16 10:19:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 10:19:53 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 10:19:48 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 09:38:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.59.35, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 09:38:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 7168/672 kbit/s).

27.06.16 09:37:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 09:37:59 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 09:37:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 09:37:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.45.196, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 09:34:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.141.3, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 09:34:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12359/1167 kbit/s).

27.06.16 09:34:10 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 09:34:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 09:33:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 09:33:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11912/858 kbit/s).

27.06.16 09:32:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 09:32:01 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 09:31:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 08:13:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.139.29, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 08:13:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 08:12:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10667/759 kbit/s).

27.06.16 08:12:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 08:12:20 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 08:12:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 08:10:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.138.53, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 08:10:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10060/1079 kbit/s).

27.06.16 08:02:53 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 08:02:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 08:02:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 08:02:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8924/1075 kbit/s).

27.06.16 07:55:19 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:55:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 07:54:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 07:54:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10187/1011 kbit/s).

27.06.16 07:54:13 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:54:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 07:54:13 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:53:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 07:52:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8414/1167 kbit/s).

27.06.16 07:49:28 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:49:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 07:49:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 07:49:00 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 4005/1167 kbit/s)

27.06.16 07:47:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.148.252, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 07:47:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 07:47:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12391/1167 kbit/s).

27.06.16 07:46:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 07:46:51 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:46:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 07:43:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.158.55, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 07:42:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6976/666 kbit/s).

27.06.16 07:42:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 07:42:27 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:42:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 07:42:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
87.146.193.123, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 07:41:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10156/1063 kbit/s).

27.06.16 07:36:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 07:36:11 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:36:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 07:35:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
87.146.221.226, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 07:35:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11625/1143 kbit/s).

27.06.16 07:33:50 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 07:33:50 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:33:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 07:25:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.195.12,  
DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway:  
217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 07:25:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11912/955 kbit/s).

27.06.16 07:24:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 07:24:40 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 07:24:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 07:01:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.195.62,  
DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway:  
217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 07:01:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11497/1167 kbit/s).

27.06.16 07:00:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 06:57:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.132.124, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 06:57:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 06:57:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12072/1167 kbit/s).

27.06.16 06:56:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 06:56:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11689/1167 kbit/s).

27.06.16 06:55:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 06:55:18 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 06:55:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 06:54:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
87.146.203.233, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 06:54:54 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9676/1155 kbit/s).

27.06.16 06:54:42 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 06:54:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 06:54:42 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 06:53:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 06:53:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12008/1167 kbit/s).

27.06.16 06:48:46 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 06:48:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 06:48:12 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 06:48:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9243/1123 kbit/s).

27.06.16 06:45:39 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 06:45:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 06:45:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 06:44:54 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10060/1155 kbit/s).

27.06.16 06:34:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 06:34:13 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 06:34:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 06:08:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.54.228, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 06:08:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 06:08:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12200/1135 kbit/s).

27.06.16 06:07:50 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 06:07:50 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 06:07:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 05:46:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
87.146.211.108, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115

27.06.16 05:44:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 05:42:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.63.137, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 05:42:58 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 05:42:54 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.

27.06.16 04:42:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.195.9, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 04:42:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9676/1167 kbit/s).

27.06.16 04:42:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 04:42:15 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 04:42:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 04:28:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.208.86, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 04:28:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9211/883 kbit/s).

27.06.16 04:26:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 04:26:45 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 04:26:40 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 03:04:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.39.63, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 03:03:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 03:03:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12806/1167 kbit/s).

27.06.16 03:02:41 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 03:02:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 03:02:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 03:02:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 03:01:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12806/1167 kbit/s).

27.06.16 03:01:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 03:01:19 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 03:01:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 02:48:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.53.4, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 02:48:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12136/1152 kbit/s).

27.06.16 02:46:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 02:46:36 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 02:45:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
27.06.16 02:45:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11465/1167 kbit/s).  
27.06.16 02:44:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 02:44:29 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 02:44:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 02:36:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.63.68, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 02:36:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
27.06.16 02:35:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 7040/683 kbit/s).  
27.06.16 02:34:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 02:34:42 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 02:34:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 02:30:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.132.13, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 02:30:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 02:30:13 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 02:28:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.134.186, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 02:28:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11912/1039 kbit/s).  
27.06.16 02:28:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 02:28:10 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 02:28:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 02:26:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.135.96, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 02:26:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11657/1063 kbit/s).  
27.06.16 02:25:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 02:25:39 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 02:25:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 02:24:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.137.87, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 02:23:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
27.06.16 02:23:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10571/1103 kbit/s).  
27.06.16 02:23:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 02:23:07 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 02:23:02 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 02:18:12 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 01:12:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.49.9, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 01:12:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 01:11:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11369/839 kbit/s).

27.06.16 01:10:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 01:10:51 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 01:10:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 01:08:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.149.241, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 01:08:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9371/907 kbit/s).

27.06.16 01:07:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 01:07:53 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 01:07:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 01:04:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.42.206, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 01:03:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 01:03:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12742/1167 kbit/s).

27.06.16 01:03:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 01:02:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.06.16 01:02:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9932/887 kbit/s).

27.06.16 01:02:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 01:02:00 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 01:01:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 00:59:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.47.20, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 00:59:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11146/1095 kbit/s).

27.06.16 00:57:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 00:57:39 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 00:57:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.06.16 00:05:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.53.9, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

27.06.16 00:05:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12359/1167 kbit/s).

27.06.16 00:04:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.06.16 00:04:13 Internetverbindung wurde getrennt.

27.06.16 00:03:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
27.06.16 00:02:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11401/1167 kbit/s).  
27.06.16 00:02:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
27.06.16 00:02:23 Internetverbindung wurde getrennt.  
27.06.16 00:02:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
27.06.16 00:01:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.60.214, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
27.06.16 00:01:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
27.06.16 00:00:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
27.06.16 00:00:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12072/1167 kbit/s).  
26.06.16 23:59:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 23:59:56 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 23:59:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 23:59:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.128.200, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 23:59:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12359/1167 kbit/s).  
26.06.16 23:58:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 23:58:54 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 23:58:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 23:53:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.44.51,  
DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway:  
217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 23:53:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
26.06.16 23:53:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12359/1170 kbit/s).  
26.06.16 23:52:06 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 23:52:06 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 23:52:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 23:18:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.60.229, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 23:17:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11178/1167 kbit/s).  
26.06.16 23:17:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 23:17:33 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 23:17:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 23:10:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.148.91, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 23:10:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12359/1167 kbit/s).

26.06.16 22:52:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.138.73, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

26.06.16 22:52:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12519/1167 kbit/s).

26.06.16 22:52:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.06.16 22:52:00 Internetverbindung wurde getrennt.

26.06.16 22:51:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.06.16 22:45:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.44.216, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

26.06.16 22:45:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12136/1167 kbit/s).

26.06.16 22:44:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.06.16 22:44:41 Internetverbindung wurde getrennt.

26.06.16 22:44:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.06.16 22:32:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
87.146.223.180, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

26.06.16 22:31:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12583/1079 kbit/s).

26.06.16 22:31:48 Internetverbindung wurde getrennt.

26.06.16 22:31:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

26.06.16 22:31:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.06.16 22:31:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11337/1063 kbit/s).

26.06.16 22:30:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.06.16 22:30:37 Internetverbindung wurde getrennt.

26.06.16 22:30:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.06.16 22:05:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.159.92, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

26.06.16 22:05:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

26.06.16 22:05:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12519/1167 kbit/s).

26.06.16 22:04:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.06.16 22:04:52 Internetverbindung wurde getrennt.

26.06.16 22:04:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.06.16 22:01:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.140.161, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

26.06.16 22:01:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11912/1167 kbit/s).

26.06.16 22:00:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.06.16 22:00:36 Internetverbindung wurde getrennt.

26.06.16 22:00:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.06.16 21:53:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12806/1167 kbit/s).  
26.06.16 21:53:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 21:53:22 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 21:53:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 21:52:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12551/1167 kbit/s).  
26.06.16 21:52:32 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 21:52:32 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 21:52:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 21:23:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.33.10,  
DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway:  
217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 21:23:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10858/1167 kbit/s).  
26.06.16 21:22:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 21:22:58 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 21:22:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 21:20:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.44.123, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 21:20:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10411/1167 kbit/s).  
26.06.16 21:20:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 21:20:23 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 21:20:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 20:34:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.140.110, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 20:34:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8797/847 kbit/s).  
26.06.16 20:33:21 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 20:33:21 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 20:33:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 20:27:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.152.225, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 20:27:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
26.06.16 20:27:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11114/1167 kbit/s).  
26.06.16 20:25:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 20:25:57 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 20:25:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 20:10:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
217.250.128.247, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115,  
Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF

26.06.16 20:08:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 20:08:37 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 20:08:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 20:06:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.207.77, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 20:06:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 7839/1167 kbit/s).  
26.06.16 20:04:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 20:04:17 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 20:04:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 20:02:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.41.252, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 20:02:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11561/1170 kbit/s).  
26.06.16 20:02:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 20:02:18 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 20:02:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 19:36:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.206.173, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 19:36:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12263/1167 kbit/s).  
26.06.16 19:36:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 19:36:08 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 19:36:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 19:31:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.250.153.100, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 19:31:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
26.06.16 19:31:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11848/1167 kbit/s).  
26.06.16 19:30:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 19:30:40 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 19:30:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  
26.06.16 19:05:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.146.211.50, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 217.0.119.176, Breitband-PoP: MUNR80-se800-B226E1509E00EF  
26.06.16 19:05:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
26.06.16 19:05:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11689/983 kbit/s).  
26.06.16 19:04:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 19:04:05 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 19:04:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.06.16 18:50:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12136/1170 kbit/s).  
26.06.16 18:49:49 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  
26.06.16 18:49:49 Internetverbindung wurde getrennt.  
26.06.16 18:49:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

