



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
29.06.26	21:38:34	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.81.
29.06.26	21:38:22	Anmeldung der Internetrufnummer 034133208351 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
29.06.26	21:37:09	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
29.06.26	21:37:03	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.81.
29.06.26	21:36:50	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.81 gescheitert (falsches Kennwort).
29.06.26	21:33:02	Anmeldung der Internetrufnummer 034133208351 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
29.06.26	21:33:01	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2a01:7e01::f03c:94ff:fe24:dc42.
29.06.26	21:33:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.211.168.179, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.247.213, Breitband-PoP: LEIJ03
29.06.26	21:33:02	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
29.06.26	21:33:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d5:d74d:4d00::/56
29.06.26	21:33:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d5:d74d:4d00::1
29.06.26	21:32:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/42464 kbit/s).
29.06.26	21:32:17	5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52-64 (Frequenz 5.260-5.320 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
29.06.26	21:31:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

